


Topf-Schmutzfänger PN 10/16 DN 150 – 800
 aus St37-2 mit Flanschen
 stahlgeschweißte Konstruktion

SF344F-AC

angewandte Normen:


EN 558-1, EN 1092
 PED 97/23 EG



| DN | Baumaße (mm) | | | | Kv-Wert* | Gewicht |
|-----|--------------|-----|------|------|-------------------|--------------|
| | L GR-1 | B | H | H1 | m ³ /h | kg (PN10) |
| 150 | 480 | 400 | 630 | 1230 | 489,0 | 81,0 |
| 200 | 600 | 560 | 795 | 1550 | 868,0 | 123,0 |
| 250 | 730 | 670 | 950 | 1855 | 1358,0 | 203,0 |
| 300 | 850 | 610 | 1045 | 2005 | 1890,0 | 300,0 |
| 350 | 980 | 580 | 1090 | 2135 | 2225,0 | 445,0 |
| 400 | 1100 | 580 | 1090 | 2135 | 3000,0 | 460,0 |
| 450 | 1200 | 650 | 1215 | 2392 | 3808,0 | 660,0 |
| 500 | 1250 | 650 | 1215 | 2392 | 4821,0 | 700,0 |
| 600 | 1450 | 720 | 1340 | 2649 | 6939,0 | 1169,0 |
| 700 | 1650 | 750 | 1420 | 2810 | 9519,0 | 1337,0 |
| 800 | 1850 | 840 | 1600 | 3280 | 12511,0 | 2083,0 |

* Maschenweite 2mm

Komfortable Reinigung durch herausnehmbares Sieb



| | | | | | |
|----|--|--|----------------|---------|------------|
| 4* | | | Deckeldichtung | Graphit | Ersatzteil |
| 3* | | | Sieb | 1.4301 | Ersatzteil |
| 2 | | | Flansche | St37-2 | |
| 1 | | | Gehäuse | St37-2 | |

| Pos. | Menge | Einheit | Benennung | Norm – Kurzbezeichnung | Bemerkung |
|--------------------|-------|--|-----------|------------------------|---|
| Erstellt / Geprüft | | | Vorgang | Änd.datum | <p style="margin: 0; text-align: center;"> +49/391/52 08 93 74 armaturen@miranox.de www.miranox.de </p> |
| Blatt | Rev. | Benennung | | Ausg.datum | |
| 1 | 0 | SF344F(DN)AC0010 SF344F(DN)AC0016 | | 2013-07-18 | |